

## 思源樓廁所整修改善成果

### 一、改善項目：廁所管線老舊

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：2-5F 廁所管線老舊	說明：2-5F 廁所給排水管重新配管施工	說明：2-5F 管線重新配管完成（更新老舊管線）
		
說明：2-5F 廁所管道間管線老舊	說明：2-5F 廁所管道間重新配管施工	說明：2-5F 廁所管道間重新配管完成(更新老舊管線)
		
說明：洗手台及排水管線老舊	說明：洗手台及排水管線更新	說明：洗手台及排水管線更新完成(更新老舊管線)

## 二、改善項目：廁所便器老舊故障




改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：2F-5F 男廁廁所便器老舊	說明：2-5F 男廁安裝全新便器	說明：2-5F 男廁便器更換完成
		
說明：5F 男廁便器老舊	說明：5F 男廁便器更新	說明：5F 男廁便器更新完成
		
說明：5F 無障礙廁所便器老舊	說明：5F 無障礙廁所無障礙設施更新	說明：5F 無障礙廁所無障礙設施更新完成(更新老舊便器)

### 三、改善項目：廁所門窗改善更新


改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：2-5F 廁所隔間破損老舊	說明：2-5F 廁所隔間門更新	說明：2-5F 廁所隔間門更新完成
		
說明：2-5F 管道間百葉門老舊	說明：2-5F 管道間百葉門架設	說明：2-5F 管道間百葉門更新完成(門窗改善)
		
說明：3F 無欄框	說明：3F 欄框更新	說明：3F 欄框更新完成(門窗改善)



#### 四、改善項目：廁所標誌牌改善

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：2-5F 廁間無標誌牌	說明：2-5F 廁間新設壓克力標誌牌	說明：2-5F 廁間壓克力標誌牌安裝完成

#### 五、改善項目：通風改善

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：高窗老舊通風不良	說明：更新高窗及防雨潑水施工	說明：更新高窗施工完成